

---

# Szakmai jelentés

## Szentendre római tábor (Ulcisia Castra/Castra Constantina) állagmegóvási munkáiról

Ferenczy Múzeumi Centrum

---



---

## Bevezetés

---

### Lelőhely neve: Szentendre – Római tábor (Ulcisia Castra)

MRT száma: 28/1

Lelőhely helyrajzi száma: 1046-1049, 1053, 1054, 1059-1075

Lelőhely típusa: tábor, castellum, épület, erődítés, út, település, temető

Lelőhely kora: őskor, római kor, népvándorlás kor

Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált leelőhely általános régészeti védelem alatt és azon felül 1955-óta jogszabály általi külön régészeti védelem és műemléki védelem alatt áll.

#### A munkálatokat megelőző állapot

Szentendre–Római tábor leelőhely a 11-es főút mellett helyezkedik el. Az előző évtizedben jelentős feltárások történtek, későbbi bemutatás céljából.

2006-ban teljes egészében feltárára került a nyugati kapu, a nyugati táborfal északi része, a legyező alakú és a négyzetes belső saroktorony, valamint az északi táborfal egy rövid szakasza. A táborfalon kívül a kisebb és a nagy táborárok 1-1 szakaszának átvágására is sor került. A legyező alakú saroktorony alapozásának teljes kibontása során kiderült, hogy a táborfalhoz közelebbi (kis)árokbba, annak elfalazásával építették meg. A falon belül nem kerül elő belső toronyra utaló nyom. A körüljáró út északnyugati szakaszát – gazdag leletanyaggal, majdnem teljesen feltárták. Az északnyugati saroktoronyhoz közel egy legénységi épület sarka került elő, valószínűleg a hrsz. 1071 telken megtalált, nyugati kapu melletti épülettel azonos lehet. Keresztirányú, vékony osztófalakkal, jó minőségű terrazzo padlóval, vakolt fallal látták el. A leomlott kőfalat sorban egymásra rakott, agyaggal tapasztott tegulákkal egészítették ki.

A tábor feltárt maradványai, a feltárás befejeztével átmeneti fagy- és csapadékvédelmet kaptak, mely mára tönkrementek. Az időjárás mellett a 11-es főút forgalma által keltett

rezgések és gázok is jelentős káros hatásokat gyakorolnak a feltárt falelemekre. A munkák megkezdése előtt a területen cserjés, akácós liget nőtt ki, melynek gyökerei a falakat is veszélyeztették.

### **A pályázattal elvégzett munkák**

Régészeti megfigyelés mellett a 1071 és 1074-es helyrajzi számú területen a falak és egyéb régészeti jelenségek felületén bozót- és cserjeirtást végeztünk, kézi- és gépi erővel. A növénytakaró eltávolítása után a zöldhulladék elszállításra került a helyszínről. Ezt követően a korábbi állagmegóvást szolgáló faszerkezetek kerültek elbontásra. A nejlon, faanyag és geo textil takarás külön konténerekben került elhelyezésre, melyet szintén elszállítottak a területről. A korábbi teljesítés elbontása után a falszakaszokat kézi erővel megtisztítottuk. A 1074-es helyrajzi számú területen a legyező alakú északnyugati saroktoronyra és a kaputoronyig tartó falszakaszra új geotextília takarás került. Erre kézi- és gépi erővel takaró réteget hordtunk rá. A fedési munkálatok befejeztével a 1074-es telken tereprendezési munkálatok is folytak. A feladatokat hatósági szemle zárta le, melynek jegyzőkönyvét csatoljuk.

---

# Fotódokumentáció

## Szentendre Római tábor

Ferenczy Múzeumi Centrum

---

---

### A munkálatok megkezdése előtt





---

## A kézi-és gépi bozótirtás után



---

---

## A korábbi téliesítés eltávolítása







---

## Felületek tisztítása és az északnyugati saroktorony és a nyugati kapuig tartó falszakasz betemetése

---





## PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A jegyzőkönyv készítésének helye: 2000 Szentendre, 1071 hrsz.

időpontja: 2021. december 8., 10<sup>00</sup>

**Tárgy:** a „Szentendre – Római tábor (Ulcisia Castra)” kiemelten védett régészeti lelőhelyen, az 1071 és 1074 hrsz. alatti ingatlanon található korábbi feltárási felszínen engedélyezett (eng. sz.: PE/EPO/1465-2/2021.) állagmegóvási munkálatok ellenőrzése hatósági helyszíni szemle keretében

**Jelen vannak:**

- M. Aradi Csilla, régészeti szakügyintéző, Pest Megyei Kormányhivatal
- Novotnik Ádám, régészeti szakügyintéző, Pest Megyei Kormányhivatal
- Rajna András, régész, osztályvezető Ferenczy Múzeum Centrum, Régészeti Osztály – az engedélyes intézmény részéről

**A hatóság képviselője az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 78. § (2) bekezdése értelmében felhívja a figyelmet az eljárási cselekményen résztvevő felek jogaira és kötelezettségeire:**

**Ákr. 5. § [Az ügyfélre vonatkozó alapelvek]** (1) Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet (2) A hatóság biztosítja a) az ügyfél, továbbá b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

**Ákr. 6. § [A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv]** (1) Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. (2) Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. (3) Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

**Ákr. 63. § [Az ügyfél nyilatkozata]** Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

**Ákr. 64. § [Az ügyfél nyilatkozatának kiemelt szerepe]** (1) Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges.

(2) Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

(3) A hatóság az (1) bekezdés szerinti esetben figyelmezteti az ügyfelet jogaira, kötelezéseire és a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire.



Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  
Örökségvédelmi Osztály  
Budapest V. Sas u. 25. Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270.  
Telefon: +36 30/149-6855; KRID: 569323720  
E-mail: oroksegvedelem@pest.gov.hu  
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

lwr

ut  
Maa

**Megállapítások:**

A helyszíni vizsgálat során megállapítottuk az állagmegórási munkálatok<sup>az épület talaj részében</sup> mellett a 2021. évi NKA által megítélt pályázati támogatásból<sup>és az ingatlan értékeléséből</sup> valósuló meg. Emellett során megállapítottuk az 1074 hm. ingatlanon az ÉHig-i legrövidebb távolság és jár gépkocsival történő közlekedésének és visszatérésének a Ny-i kapuig<sup>(1-3. sz.)</sup>. Az 1074 hbm. ingatlan nem rendelkezik sem az 1071 hbm. ingatlan megállapított vízvezeték hálózatával és a szabványos távívvezeték<sup>előírt</sup> távívvezetékkel, az elvezetés<sup>(4. sz.)</sup> a szabványos gépkocsil-levezetés területével.

A Ferencvárosi Művészeti Centrum a hátsó részén részben pályázati forrás segítségével tervezett a nagy hátsó részben a jó állapotban megmaradt, lakóházak részén felül állagmegórási és földvel történő visszatérési munkálatokat, amelyek a szegély öntvény védelme szempontjából nemcsak fontos, hanem szükség is, amelynek biztosítása nemcsak meggátolhatja a károsodást, hanem ez is.

2022



k. m. f.

helyettes: Novotnik A'dian

*[Handwritten signature]*

# Képmelléklet



1.



2.



3.



4.